

Sul territorio di Montepaone

Presenza di amianto Avviati i controlli

Emesse due ordinanze
per attivare
il programma di vigilanza

Sabrina Amoroso

MONTEPAONE

Nell'ultimo mese le ordinanze per attivare il programma di controllo per valutare i possibili rischi derivati dalla presenza di amianto sono state due: una per un'abitazione nella centralissima via Nazionale, l'altra indirizzata al proprietario di una casa nella frazione di Timponello. A giustificarle lo stato di invecchiamento delle strutture ritenute a rischio, che non erano tra quelle censite dal Comune nella ricognizione avviata negli anni scorsi. In quell'occasione l'amministrazione comunale aveva chiesto ai cittadini di segnalare la presenza di amianto nelle strutture cittadine, nel tentativo di monitorare l'edilizia privata; più complessa ed estesa da controllare rispetto a quella pubblica.

«La percentuale di abitazioni a rischio – spiega il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Franco Ficchi – è risultata molto bassa in paese. Molte coperture in amianto sono state rimosse e sostituite e per quelle ancora presenti non è necessario ordinare la rimozione dell'amianto che è invece inevitabile nelle situazioni in cui si configura un "grave rischio"». Rischio che sarà accertato attraverso le ordinanze emanate a seguito del control-

lo dell'azienda sanitaria di Catanzaro, con cui il Comune di Montepaone ha imposto l'accertamento della valutazione del rischio. Nel documento si chiede in via cautelativa di eliminare eventuali condizioni di pericolo per la salute pubblica e di effettuare una valutazione dello stato di conservazione delle parti in amianto. Un controllo che si estenderà ad altre abitazioni, spiegano dagli uffici tecnici comunali, per chiedere ai proprietari delle strutture realizzate di redigere (attraverso un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza) una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, e di fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare per evitare il deterioramento delle strutture con i relativi tempi.



Coperture a rischio L'eternit può rilasciare l'amianto nell'aria