

LE ANALISI DELL'ARPACAL

Balneazione, punto non conforme a Briatico

● Non conformità segnalata dall'Arpacal a Briatico. Il tratto "incriminato" è quello a 200 metri a sinistra del Torrente Trainiti. L'esito delle analisi è stato trasmesso ieri mattina dal dipartimento al sindaco, mentre sono già in atto controlli suppletivi sull'area. Ora spetta al Comune, come richiesto dall'Arpacal, comunicare all'Agenzia le misure di gestione intraprese come l'individuazione delle cause di inquinamento, i programmi, la rimozione delle cause, nonché la relativa ordinanza sindacale di divieto alla balneazione.