



Arpacal – DAP RC  
Servizio Tematico Radiazioni/Rumore



Stralcio progetto:  
***Campagna straordinaria di  
monitoraggio CEM-RF nei comuni  
della Provincia di Reggio Calabria.***

Comune:  
***Gerace***

Elaborato: **Report dati storici**

Data: **Marzo 2014**

Il Tecnico Istruttore:  
**C.T.P. Ing. R. Talia**

Il Dirigente Tecnico  
**Ing. F. Suraci**

**Informazione ambientale  
art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195  
tematica dei campi elettromagnetici**



**Comune di Gerace  
Ubicazione sorgenti CEM radiofrequenza  
nel territorio comunale**






## Comune di Gerace Scheda riepilogativa misure spot

Ubicazione impianto (l'inserimento territoriale della stazione radiobase è avvenuto attraverso i dati forniti dal gestore)	Indirizzo punto di misura	Località	Comune	Data delle misure	Valore campo elettrico (V/m) misurato	Limite di riferimento (V/m)
	Contrada Passo della Zita	Passo della Zita	Gerace	27/06/2008	2,43	6



**Comune di Gerace**  
**Scheda riepilogativa misure spot**

Ubicazione impianto (l'inserimento territoriale della stazione radiobase è avvenuto attraverso i dati forniti dal gestore)	Indirizzo punto di misura	Località	Comune	Data delle misure	Valore campo elettrico (V/m) misurato	Limite di riferimento (V/m)
 <p>IMPIANTO:RADIO ID_IMPianto: Provincia: RC Comune: Gerace Concessione: SRB SELEX Localizzazione: MONTE SAN JEUNI COORDINATA X: 604840.35 COORDINATA Y: 42382807.07</p>	Località Chiusa		Canolo	01/07/2011	0,05	6
	Località Chiusa		Canolo	01/07/2011	0,02	6