

## ■ BELMONTE Il servizio suolo e rifiuti ha bonificato l'intera area Nell'ex discarica arsenico e cobalto

di STEFANIA SAPIENZA

BELMONTE - I terreni che ospitavano negli anni '90 una discarica di rifiuti sono stati bonificati. È successo

in località Santa Caterina nel comune di Belmonte Calabro. La scorsa settimana si è infatti chiuso il procedimento tecnico-amministrativo curato dal servizio tematico suolo e rifiuti dell'Arpacal, che ha

permesso al dirigente del settore di rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Il sito fa parte delle 696 discariche censite in 409 comuni calabresi, e già compreso nell'elenco dei siti inquinati oggetto di procedura di infrazione comunitaria; è il primo in provincia di Cosenza, tra quelli classificati come non ad "alto rischio", in cui è stato completato l'intervento di bonifica-messa in sicurezza permanente. Le attività di caratterizzazione sono state approvate dal Comune nel 2009, a seguito degli esiti della conferenza

dei servizi a cui è seguita l'approvazione dell'analisi di rischio nel 2012, sempre a seguito della relativa conferenza dei servizi. Il servizio suolo e rifiuti, diretto da Eugenio Filice, nell'ex discarica ha riscontrato, a seguito di campionamenti di verifica, superamenti nel terreno superficiale per i parametri arsenico, cobalto ed idrocarburi pesanti. «L'efficacia delle scelte realizzative ai fini ambientali - fanno sapere dal servizio suolo e rifiuti - sarà comunque oggetto di monitoraggio e controllo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sito era stato oggetto di infrazione comunitaria